

Wilms
Ersatzteilliste



Mersch Reinigungstechnik GmbH
Westfalenweg 99 / 33415 Verl
Fon: 0 52 46 – 25 00 / Fax: 0 52 46 – 56 48
www.mersch-reinigungstechnik.de

ERSATZTEILLISTE




IR 3

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück
1	6163080	Heizelement	1
2	6163105	Scheibe zu Heizelement	2
3	6163106	Mutter zu Heizelement	2
4	1135038	Messing-Verschraubung PG 13.5	1
5	1135040	Messing-Mutter PG 13.5	1
6	6163081	Zuleitungskabel 3 x 2.5 mm ² 2.75 m	1
7	1131018	Schukostecker	1
8	6163082	Abdeckplatte vorne	1
9	6163083	Abdeckplatte hinten	1
10	6163084	Bodenplatte	1
11	6163085	Reflektor	1
12	6163086	Gitter	1
13	6163087	Handgriff	1
14	6163088	Bügel kompl.	1
15	6163089	Fuß	3
16	6163090	Verschußstopfen	2
18	6163091	Ein-Aus-Schalter	1
19	6163092	Klemmleiste	1
20	6163093	Isolierplatte	1

Wilms

TRÄGERGESTELL MONTAGE STRAHLER IR 3-03-01

PRINZIP-SCHEMA ZEICHNUNG IR 3-01-01
VERDRÄHTUNGS-SCHEMA ZEICHNUNG IR 3-02-01
AB GERÄTE NO 5801 OKT. 1994



5 - 1 - 1994
SKALE 1 : 5
IRMONTA.DOC

ERST STRAHLER IM BÜGEL MONTIEREN DANN FUßBÜGEL MONTIEREN